

# Ako zvoliť vhodný prístroj na monitorovanie izolačného stavu?

## Súhrn základných parametrov a princípov pre výber vhodného sledovača izolačného stavu podľa požiadaviek ČSN (STN) EN 61557-8

Ing. Dušan Zošiak, GHV Trading, spol. s r.o.

Zvodová kapacita siete, rozsah siete, použitie frekvenčných meničov, rozdeľovanie a spájanie separátnych častí IT siete, relé zemného spojenia, symetrická porucha, rýchle deje ... to je len niekoľko parametrov a pojmov, ktoré je nutné zvážiť pri výbere vhodného prístroja na monitorovanie izolačného stavu. Cielom nasledujúceho textu je bod po bode analyzovať všetky úskalia výberu vhodného prístroja a vyhnúť sa tak možným problém pri meraní izolačného stavu.

**V**ýber vhodného sledovača izolačného stavu nepatrí medzi najkomplikovanejšie otázky technických riešení, avšak je nutné si uvedomiť niekoľko skutočností. Asi prvou a tou najdôležitejšou je fakt, že nie sledovač ako sledovač. Norma ČSN EN 61557-8 resp. STN EN 61557-8 veľmi presne definuje tento pojem. Podme si túto definíciu uviesť, citujem:

„Sledovače izolačného stavu musia byť schopné reagovať na izolačný odpor v rozvodných sieťach IT vrátane symetrických a asymetrických súčasťí a varovať, ak izolačný odpor medzi sieťou a zemou klesne pod nastavený úroveň.“

„POZNÁMKA 1: Za symetrické poškodenie izolácie sa považuje stav, keď izolačný odpor všetkých vodičov rozvodnej siete, ktorá je monitorovaná, klesne približne rovnako. Za asymetrické poškodenie izolácie sa považuje stav, keď izolačný odpor napr. jedného vodiča, poklesne podstatne viac ako u ďalšieho vodiča (ďalších vodičov).“

„POZNÁMKA 2: Takzvané relé zemného spojenia alebo zemné poruchové relé, využívajúce napäťovú asymetriu (rozdiel v napätiach) pri vzniku spojenia so zemou pri po- ruche, ako jediné kritérium merania, nie sú v zmysle tejto časti ČSN (STN) EN 61557-8 považované za sledovače izolačného stavu.“

Na českom i slovenskom trhu je niekoľko takýchto produktov, ktoré sú nesprávne považované za sledovače izolačného stavu, cez to všetko výrobca resp. dodávateľ uvádza, že

Ďalej je nutné definovať aplikáciu, v ktorej bude prístroj použitý, napr. kolajové vozidlá, nemocnice, banský priemysel atď. Každá z týchto aplikácií kladie ďalšie požiadavky na tieto prístroje (pracovný rozsah teplôt, mechanickú odolnosť, dobu reakcie atď.).

Samotná norma ČSN (STN EN 61557-8) obsahuje normatívnu prílohu A, ktorá špecifikuje požiadavky na sledovače izolačného stavu pre zdravotníctvo ako napr. hodnotu vnútornej impedancie  $Z$ , meracie napätie  $U_m$ , merací prúd  $I_m$ , výstražnú indikáciu, dobu reakcie atď. Tieto parametre sú daleko prísnejšie, ako u sledovačov izolačného stavu pre primárne aplikácie.

Pokiaľ sme úspešne identifikovali aplikáciu, v ktorej bude sledovač použitý, dostávame sa ku kritickému parametru, ktorým je rozsah siete. Mernou veličinou rozsahu siete je jej rozptylová kapacita  $C_e$  a platí, čím rozsiahlejsia IT sieť, tým väčšia hodnota kapacity. Teoretický výpočet rozptylovej kapacity siete je vcelku náročná záležitosť, pretože je nutné zvažovať 10-ky ovplyvňujúcich faktorov. Dobrou pomôckou bude určite obrázok 1, ktorý definuje kapacitu sietí podľa aplikácií.

Ako je vidieť, medzi siete s najnižšou kapacitou patria IT siete v zdravotníctve, naopak aplikácie ako solárne elektrárne disponujú obrovskou rozptylovou kapacitou. Fakt, prečo je tento parameter kritický, vyplýva z patentovaného meracieho princípu prístrojov BENDER, ktorým je tzv. metóda AMP (Adaptívny Merací Pulz). Sledovače izolačného stavu BEDNER, využívajúce túto meraciu metódou, generujú do siete obdĺžnikový signál s kladnými a zápornými pulzmi. Aby nedochádzalo ku skresleniu merania resp. nesprávnemu výhodnoteniu izolačného stavu, musí byť šírka týchto pulzov prispôsobená práve rozptylovej kapacite siete. Sledovače izolačného stavu BENDER môžeme z hľadiska max. prípustnej rozptylovej kapacity rozdeliť do 4 skupín.


Skupina	Rozptylová kapacita C <sub>e</sub>	Typ prístroja
1	$\leq 10 \mu\text{F}$	IR12...
2	$\leq 20 \mu\text{F}$	IR42..., IR47...
3	$\leq 500 \mu\text{F}$	IRDH...
4	$\leq 999 \mu\text{F}$	IRDH275-49335
5	$\leq 2000 \mu\text{F}$	iso-PV+AGH-PV

Pre mále IT siete sú vhodné prístroje IR12... a IR42... napok do veľkých IT sietí (elektrárne a energetika, banský priemysel, ...) sú vhodné typy prístrojov rady IRDH.

Podme sa teraz bližšie pozrieť na zloženie IT siete a umiestnenie samotného prístroja. Prvým pravidlom IT siete je, že sledovač izolačného stavu sa umiestňuje čo najbližšie ku zdroju energie. Často krát na otázku aký typ IT siete máte namysli, dostávam odpoveď, že sa jedná o čisto striedavú IT sieť. Zdaní býva klamivé, viď nasledujúci obrázok.

Ako je vidieť, samotná sieť obsahuje striedavú časť (1) doplnenú o usmerňovač (2) a nakoniec jednosmernú časť (3). Preto sa na IT sieť treba pozerať ako na celok so všetkými spotrebičmi a výstupmi. Podľa typu IT siete môžeme rozdeliť prístroje BENDER na prístroje určené pre čisto striedavé IT siete, jednosmerné IT siete a kombinované IT siete.

Do kategórie kombinovanych IT sietí radíme aj siete, ktoré obsahujú usmerňovače, striedače a frekvenčné meniče.



► Obr. 2: Príklad kombinovanej AC/DC IT siete

Preto do IT sietí s týmito prvkami doporučujeme inštalovať prístroje rady IRDH.

IT siet'	Typ prístroja	Typicky
AC	IRxx0...	IR420-D4-2
DC	IRxx5...	IR125Y-4, IR425-D4-2
AC/DC	IRDH...	IRDH275-435, I RDH375-435

▲ Tab. 2: Rozdelenie prístrojov BENDER podľa typu IT siete.

Pokiaľ ste sa pri výbere sledovača izolačného stavu dosťali až sem, máte určite správne zvolený typ prístroja, avšak stále nekončíme. Ďalej je nutné doplniť napájacie napäťie  $U_s$  a napätie monitorovanej IT siete  $U_n$ . Prístroje BENDER ponúkajú celú radu napájacích napäťí, od DC 9,6 až po AC 400 V. S napäťím monitorovanej IT siete je to trošku zložitejšie. Prístroje rady IR... sú určené pre napätie 0...300 V AC resp. DC (podľa typu prístroja). U rady IRDH pracujeme s napäťím AC 0...793 V a DC 0...650 V.



▲ Obr. 3: Ukážka prístrojov IBD275 (vľavo) a IB425 (vpravo)

Čo ale so sietami napr. 1,3 kV? Prístroje BENDER umožňujú monitorovať IT sieť až do menovitej hodnoty napätia 12 kV, a to s použitím väzbových členov. Väzbový člen sa jednoducho vloží medzi monitorovanú IT sieť a sledovač izolačného stavu a rozšíri tak rozsah monitorovaného napätia.

Väzbový člen	Menovité napätie siete $U_n$
AGH150W-4	DC 0...1 760 V
AGH204S-4	AC 0...1 650 V, 50...400 Hz
AGH675S-7	AC 0...7 200 V, 0...460 Hz
AGH676S-4	AC 0...12 000 C, 50...460 Hz
AGH520S	3(N)AC 0...7200 V, 50...400 Hz

▲ Tab. 3: Typické väzbové členy.

Nasledujúca tabuľka uvádzá niekoľko hlavných typov väzbových členov a ich menovitý rozsah napäťia.

Je dôležité dodať, že monitorovaná IT sieť nemusí byť konštantne pod napäťím, ale môže byť väčšinu doby pre-vádzky bez napäťia (napr. záložné siete). Potom hovoríme o OFF-LINE monitorovaní izolačného stavu. V takomto prípade je vhodné zaistiť napájanie sledovača izolačného stavu z externého zdroja (napr. UPS). Prístroj túto sieť nepretržite sleduje a poskytuje informáciu o tom, že je v bezporuchovom stave a kedykoľvek pripravená na použitie.




▲ Obr. 4: Ukážka väzbového člena AGH520S-4.

Pomaly sa dostávame k záveru pri výbere správneho sledovača izolačného stavu. Poslednú otázku, ktorú si určite mnohí z Vás položili je, aký počet sledovačov je možné v jednej IT sieti použiť. Ak sa vrátíme k obrázku 2, najčastejšou chybou býva použitie dvoch prístrojov, jeden na AC stranu siete za oddelovací transformátor a druhý sledovač na DC stranu siete za usmerňovač. Druhé pravidlo IT siete hovorí, že na jednu IT sieť sa musí použiť iba jeden sledovač izolačného stavu! V prípade, že sa v jednej IT sieti vyskytujú viaceré sledovače izolačného stavu alebo relé zemného spojenia, dochádza v prvom rade k meraniu vnútorného odporu týchto prístrojov, nehoviac o tom, že meranie je skreslené prítomnosťou dvoch signálov AMP. Z toho logicky vyplýva, že meranie je nesprávne. Práve spomínaný merací princíp AMP zabezpečí, že merací signál sa šíri nie len AC časťou siete, ale prejde aj cez usmerňovač (striedač, frekvenčný menič) a dostane sa priamo k spotrebiciu. Čo ale v prípade, keď IT sieť pozostáva z dvoch častí, ktoré pracujú určitú dobu spoločne (tvoria jednu IT sieť) a ďalšiu dobu oddelene (tvoria dve oddelené IT

siete). Čo v prípade, keď sú napájacie sekcie IT siete oddele-né, ale spotrebicie sú cez diódovú väzbu napájané z obidvoch častí? Danú situáciu ilustruje obrázok 5.

Aj v tomto prípade máme riešenie. Pokiaľ je princíp činnos-ti siete jednoduchý, t.j. spájanie je riadené iba jedným výko-novým prvkom (1), je možné u prístrojov rady IRDH využiť po-hotovostný režim (tzv. režim STANDBY). Prístroje rady IRDH sú vybavené svorkami F1/F2, ktoré keď sa prepoja, dôjde interne k odpojeniu sledovača izolačného stavu od monito-rovanej IT siete a na displeji sa zobrazí hlásenie o pohoto-vostnom režime. V tomto prípade prístroj nemeria. Pokiaľ na-opak dôjde k rozpojeniu týchto svoriek, prístroj sa opäť pripojí k monitorovanej sieti a pokračuje v meraní izolačného stavu. K riadeniu prepojenia svoriek F1/F2 je možné využiť pomocný kontakt výkonného prvku (1).



▲ Obr. 5: Priklad spajania dvoch samostatnych IT sieti.

V prípade, že sa spája viacero IT sietí a návrh riadenia pomocou svoriek F1/F2 by bol náročný, alebo v prípade IT siete s diódovými väzbami, je možné využiť funkciu isonET. Jednotlivé prístroje v IT sietach sú prepojené zbernicou BMS (2) a u každého prístroja sa nastaví unikátna adresa. Prístroj s adresou 1 (tzv. MASTER) postupne cykluje meranie izolačného stavu na ostatných prístrojoch na zbernici. Najprv vykoná merania samotný prístroj s adresou 1 (ostatné prístroje sú v pohotovostnom režime a sú odpojené od monitorovanej sie-te). Následne tento prístroj prejde do pohotovostného režimu a meranie predá prístroju s adresou 2. Prístroj s adresou 2 následne prejde z pohotovostného režimu do aktívneho režimu, vykoná meranie, predá meraciu funkciu prístroju s adresou 3 a vráti sa do pohotovostného režimu. Tento proces sa opakuje na všetkých prístroj cyklicky dookola. Pri zistení poruchy izolačného stavu sa cyklus merania nepreruší. Porucha izo-lacie sa uloží do histórie udalostí a je signalizovaná, až kým nedôjde k jej odstráneniu. V prípade aktívnej funkcie pamäte poruchy je porucha signalizovaná aj po jej pominutí, pre od-stránenie signalizácie je nutné stlačiť tlačítko RESET.

Úplne na záver je dôležité stanoviť ostatné parametre prístroja ako napr.:

- požadovaná komunikácia pre prenos dát,
- typ externej signalizácie,

- analógový merací výstup,
- počet prepínacích kontaktov,
- krytie a mechanická odolnosť prístroja,
- rozsah pracovných teplôt,
- atď.

Pokiaľ je prístroj zvolený týmto postupom, je určite zvolený správne a IT sieť bude nepretržite 365 dní v roku pod jeho dohľadom. Akékoľvek poruchy budú signalizované a je len na technických pracovníkoch, aby ich dokázali v čo najkratšom čase odstrániť. K vyhľadávaniu porúch na IT sieti pod napäťím je možné doplniť systém monitorovania izolácie o lokalizačnú jednotku, avšak o tom až v niektorom z ďalších článkov.

**GHV Trading, spol. s r. o.**  
**Kounicova 67a**  
**602 00 Brno**

Tel. CZ: +420 541 235 532-4

Tel. SK: +421 255 640 293

E-mail: [ghv@ghvtrading.cz](mailto:ghv@ghvtrading.cz), [ghv@ghvtrading.sk](mailto:ghv@ghvtrading.sk)

Web: [www.ghvtrading.cz](http://www.ghvtrading.cz), [www.ghvtrading.sk](http://www.ghvtrading.sk)



## Zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti

- Systém MEDICS pro zdravotnické prostory
- Průmyslové hídace izolačního stavu A-ISOMETR
- Monitory reziduálních proudů RCM
- Systémy pro vyhledávání poruch izolace EDS
- Průmyslová relé VMD, VME, CME
- Prístroje pro revíze lékařských prístrojů UNIMET



[www.ghvtrading.cz](http://www.ghvtrading.cz) / [www.ghvtrading.sk](http://www.ghvtrading.sk)

GHV Trading, spol. s r.o., Kounicova 67a, 602 00 Brno  
tel. CZ: +420 541 235 532-4, 541 235 386  
tel. SK: +421 255 640 293, 948 528 908  
[ghv@ghvtrading.cz](mailto:ghv@ghvtrading.cz), [ghv@ghvtrading.sk](mailto:ghv@ghvtrading.sk)

20  
1991-2011  
GHV Trading

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification