


EQUES®185Power - Siemens 3VL7 Siemens 3VL8

Sammelschienenadapter mit Schraubkontaktierung
Busbar adapter with screw connection
Adaptador con conexión por tornillo
Adaptateur avec fixation par boulons pour jeu de barres perforées
Adattatore per interruttori automatici, montaggio a bullone su barre forate
母线转接器，适用打孔母线



Achtung: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden. Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden. Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal!

Attention: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. To be commissioned and maintained only by qualified personnel!

Atención: Con el objeto de evitar accidentes, hay que desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje y la puesta en marcha. Debe instalarse en una caja o armario apropiado. Debe protegerse el producto de los ambientes agresivos. La puesta en marcha y el mantenimiento ha de hacerlo exclusivamente por personal especializado!

Attention: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée, protéger le produit contre les environnements agressifs. Mise en service en entretien: seulement par du personnel spécialisé!

Attenzione: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti. Messa in servizio e manutenzione solo da personale specializzato!


注意：安装前或检修前应切断电源，以防事故。开关应安装在适合的箱体，同时应做好防污染保护。只有专业人员才能做运行、维护、保养的工作。

Werkzeuge Tools

6
8
10










0,6x3,5
1,0x6,5
1,6x10,0



1. Montage EQUES®185Power


Assembly EQUES®185Power






2. Montage Siemens 3VL7, 3VL8

Assembly Siemens 3VL7, 3VL8






2xM6
Montagehilfe
assembling aid
position „0“


2.2A

			X
Siemens 3VL7	A	B	C
Siemens 3VL8	A	B	C
			7,0 mm



Montagehilfe
assembling aid
position „0“

2.2B




Siemens
3VL7/8

1
4xM6x100




2
2xM6
Montagehilfe
assembling aid

2.3







		A	B	C	D	F
32 748	3VL8 1600A	92,0 mm	15x1 mm	-	M10x130	M8x50
32 749	3VL7 1250A	92,0 mm	9x1 mm	10mm	M10x135	M8x40
32 772	3VL7 1250A	92,0 mm	9x1 mm	10mm	M10x135	M8x40
32 773	3VL7 1000A	102,0 mm	7x1 mm	12mm	M10x135	M8x40
32 780	3VL8 1600A	92,0 mm	15x1 mm	-	M10x130	M8x50

2.4



3. Abdeckung IP20

Cover IP20



wöhner

Notizen

Notizen